



1. Oznaczenia na rysunkach wg PN-84/B-01701.
2. Przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/74200.
3. Przy hydrantach pożarowych HP-52 oddalonych od pionu montować zawór SEPP Lock MEIBES.
4. Przejścia przez przegrody stanowiące oddzielenie strefy pożarowe zabezpieczyć ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą np. CP611A HILTI.
5. Przy zestawie hydroforowym zamontować zmortyzatory kołnierzone.
6. Wszystkie hydranty pożarowe z pełnym wyposażeniem (zwiadło, wąż, zawór, prądownica)

OBIEKT:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w POPKOWICACH	
ADRES:	23-205 POPKOWICE gm. URZĘDÓW	
INWESTOR:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Popkowicach	
TEMAT OPRACOWANIA:	Dostosowanie budynku do wymogów przepisów p-poż w zakresie hydrantów wewnętrznych MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ HYDROFORNIA	RYS. NR. 9
PROJEKTANT:	PIOTR CHYLEK	891/LB/79
SKALA:	1:50	