



1. Oznaczenia na rysunkach wg PN-84/B-01701.
2. Przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/74200.
3. Przy hydrantach pożarowych HP-52 oddalonych od pionu montować zawór SEPP Lock MEIBES.
4. Przejścia przez przegrody stanowiące oddzielenie strefy pożarowe zabezpieczyć ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą np. CP611A HILTI.
5. Przy zestawie hydroforowym zamontować zmortyzatory kołnierzowe.
6. Wszystkie hydranty pożarowe z pełnym wyposażeniem (zwljadło, wąż, zawór, prądownica)

OBIEKT: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w POPKOWICACH		
ADRES: 23-205 POPKOWICE gm. URZĘDÓW		
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Popkowicach		
TEMAT OPRACOWANIA: Dostosowanie budynku do wymogów przepisów p-poż w zakresie hydrantów wewnętrznych MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ ROZWINIĘCIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ		RYS. NR. 8
SKALA: 1:100		
PROJEKTANT: PIOTR CHYLEK	891/LB/79	